

Wasserqualität der Burgenländischen Badegewässer/ Badestellen

2009

Badensee/Badestelle	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt
Badensee Andau	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Badensee Apetlon	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Badensee Neudörfl	◆	◆	▲	◆	◆	+		
Neufelder See	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Römersee Wiesen	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Seebad Breitenbrunn	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Seebad Illmitz	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Seebad Mörbisch	+	◆	▲	◆	◆	◆		
Seebad Neusiedl am See	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Seebad Podersdorf	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Seebad Rust	◆	◆	▲	+	◆	◆		
Seebad Weiden	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Stausee Burg	+	+	▲	+	☒	☒		
Stausee Forchtenstein	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Stausee Neustift/Lafnitz	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Stausee Rauchwart	◆	◆	▲	+	◆	◆		
Stausee Rechnitz	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Stausee Ritzing	◆	◆	▲	◆	◆	◆		
Steinbrunner See	◆	◆	▲	+	◆	◆		
Zicksee St. Andrä	+	◆	+	◆	◆	◆		

LEGENDE ZU TABELLE

Einzeluntersuchungen



blau - Die Richtwerte der EU-Richtlinie 76/160/EWG werden eingehalten.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie 76/160/EWG werden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG werden nicht eingehalten.



schwarz - Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

Gesamtbeurteilung



blau - Mindestens 80 Prozent der Proben entsprachen den Richtwerten bei Einhaltung der Grenzwerte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG wurden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie 76/160/EWG wurden nicht eingehalten.

"Im Falle einer durchgeführten Nachuntersuchung wird stets das schlechtere Untersuchungsergebnis veröffentlicht."