

Wasserqualität der Burgenländischen Badegewässer/ Badestellen

2010

| Badensee/Badestelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Badensee Andau | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Badensee Apetlon | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Badensee Neudörfel | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Neufelder See | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Römersee Wiesen | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Seebad Breitenbrunn | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | + | + | | |
| Seebad Illmitz | + | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Seebad Mörbisch | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Seebad Neusiedl am See | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | + | | |
| Seebad Podersdorf | ◆ | + | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Seebad Rust | ◆ | ◆ | ▶ | + | ◆ | ◆ | | |
| Seebad Weiden | ◆ | ◆ | ▶ | + | ◆ | ◆ | | |
| Stausee Burg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Stausee Forchtenstein | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Stausee Neustift/Lafnitz | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Stausee Rauchwart | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Stausee Rechnitz | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Stausee Ritzing | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Steinbrunner See | ◆ | ◆ | ▶ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| Zicksee St. Andrä | + | + | + | + | + | ◆ | | |

LEGENDE ZU TABELLE

Einzeluntersuchungen



blau - Die Richtwerte der EU-Richtlinie 76/160/EWG werden eingehalten.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie 76/160/EWG werden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG werden nicht eingehalten.



schwarz - Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

Gesamtbeurteilung



blau - Mindestens 80 Prozent der Proben entsprachen den Richtwerten bei Einhaltung der Grenzwerte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG wurden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie 76/160/EWG wurden nicht eingehalten.

"Im Falle einer durchgeführten Nachuntersuchung wird stets das schlechtere Untersuchungsergebnis veröffentlicht."