

# Wasserqualität der Burgenländischen Badegewässer/ Badestellen

2004

Badensee/Badestelle	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt
Badensee Andau	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Badensee Apetlon	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Badensee Neudörfl	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Neufelder See	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Römersee Wiesen	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Seebad Breitenbrunn	◆	◆	▶	+	◆	◆	◆	◆
Seebad Illmitz	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Seebad Mörbisch	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Seebad Neusiedl am See	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Seebad Podersdorf	◆	+	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Seebad Rust	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Seebad Weiden	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Stausee Burg	◆	◆	▶	◆	◆	+	◆	◆
Stausee Forchtenstein	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Stausee Neustift/Lafnitz	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Stausee Rauchwart	◆	◆	▶	◆	◆	+	◆	◆
Stausee Rechnitz	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Stausee Ritzing	◆	◆	▶	◆	◆	◆	◆	◆
Steinbrunner See	◆	◆	▶	◆	◆	+	◆	◆
Zicksee St. Andrä	◆	◆	▶	+	+	◆	◆	+

## LEGENDE ZU TABELLE

### Einzeluntersuchungen



blau - Die Richtwerte der EU-Richtlinie 76/160/EWG werden eingehalten.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG werden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG werden nicht eingehalten.



schwarz - Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

## Gesamtbeurteilung



blau - Mindestens 80 Prozent der Proben entsprachen den Richtwerten bei Einhaltung der Grenzwerte der EU-Richtlinie 76/160/EWG.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG wurden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie 76/160/EWG wurden nicht eingehalten.