

Wasserqualität der Burgenländischen Badegewässer/ Badestellen

2005

Badesee/Badestelle	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt
Badesee Andau	◆	◆	▶	◆	◆	☒	◆	☒
Badesee Apetlon	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Badesee Neudörfl	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Neufelder See	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Römersee Wiesen	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Seebad Breitenbrunn	◆	◆	▶	◆	◆	+	▶	◆
Seebad Illmitz	◆	◆	▶	◆	+	+	▶	+
Seebad Mörbisch	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Seebad Neusiedl am See	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Seebad Podersdorf	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Seebad Rust	◆	◆	▶	◆	◆	+	▶	◆
Seebad Weiden	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Stausee Burg	+	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Stausee Forchtenstein	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Stausee Neustift/Lafnitz	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Stausee Rauchwart	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Stausee Rechnitz	+	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Stausee Ritzing	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Steinbrunner See	◆	◆	▶	◆	◆	◆	▶	◆
Zicksee St. Andrä	◆	◆	◆	+	◆	+	+	+

LEGENDE ZU TABELLE

Einzeluntersuchungen



blau - Die Richtwerte der EU-Richtlinie 76/160/EWG werden eingehalten.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG werden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG werden nicht eingehalten.



schwarz - Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

Gesamtbeurteilung



blau - Mindestens 80 Prozent der Proben entsprachen den Richtwerten bei Einhaltung der Grenzwerte der EU-Richtlinie 76/160/EWG.



grün - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG wurden eingehalten.



rot - Die zwingenden Werte der EU-Richtlinie. 76/160/EWG wurden nicht eingehalten.